

زهیان لغزش

روستای بیانلو شهرستان بیجار

بهرام آزاد پخت

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهری

۳- تشکیلات قم

این تشکیلات از نظر لیتوژوئی شامل آهک و مارنهای آهکی و ماسه سنگ می باشد که به طور گرگیب بر روی تشکیلات دگرگونی پره کامبرین قرار گرفته اند. بطور کلی از ۱۱۴ کیلومترمربع وسعت دشت بیجار ۱۰۰ کیلومترمربع آن به رسوبات آبرفتی و ۱۴۱ کیلومترمربع آن متعلق به تشکیلات قدیمی است.

موقعیت محل لغزش

محل لغزش در نزدیکی روستای بیانلو، کیلومتر ۲۵ شهرستان بیجار در حاشیه رودخانه بین جاده بیجار و زنجان اتفاق افتاده است.

محل لغزش بین طول جغرافیایی (۱۴-۵۱) شرقی و عرض

جغرافیایی (۳۹-۵۹) شمالی قرار گرفته است که مساحت آن (۲۰۴) هکتار که طول لغزش ۱۷۰ و عرض لغزش ۱۲۰ متر و عمق افتادگی ۹ متر می باشد که حجم توده خاکی جایگشده با استفاده از فرمول $L = \frac{\pi}{6} W^4$ (۹۶۱۳۳) متر مکعب و حداقل مسافت جایگشده ۳۲ متر می باشد.

منطقه بیجار در زون ایران مرکزی واقع شده است. این منطقه بر روی نوار آشنازی ارومیه- دخترالمتداد شمال غرب- جنوب شرق قرار دارد. برای بررسی مختصّی از وضعیت زمین‌شناسی منطقه بیجار به شرح زیر تقسیم بنده می شود.

۱- ارتفاعات شمال دشت بیجار

این دشت از طرف شمال و شمال شرقی به تپه ماهوره‌های پوشیده از تشکیلات میوسن و پلیوسن محدود می‌گردد. این سازدها شامل رسوبات رسی و ماسه ای و گراول می باشد در شمال شرقی ناحیه خوشاب خلیفه، کندآب (مارنمای زنگی) که مربوط به تشکیلات قم می باشد دیده می شود.

۲- ارتفاعات جنوبی

از قسمت جنوب تشکیلات آهکی قم (الیگومیوسن) دیده می شود و از جنوب شرق بیجار آهکهای مرجانی با ضخامت حدود ۲۰۰۰ مترو وجود دارد که ب سنگ بیجار متعلق به پره کامبرین می باشد.

- ۲- نقاط تمرکز آب در تراس جوان (پایین دست) بر اثر فرورفتگی و پراکنش غیر یکنواخت بلور کهای کنگلو مرابط
- ۳- لیتوژوئی منطقه (وجود دیک لایه مارنی در عمق ۷ متری توده لغزش)
- ۴- نیروی نقل در تراس بالای پایین بیشتر توپوگرافی
- ۵- گرفتگی خلل و فرج خاک (زهکش)، وسط احداث جاده هنجه لغزش
- ۶- خاکبرداری و شکل شب درینجه لغزش
- ۷- ترددهای سنجنگ در کارهای پنهانه لغزش
- مکانیسم این توده لغزشی بصورت چرخشی است. بازویه چرخشی ۱۲ درجه به سمت شمال شرق درجهت عقربه های ساعت، یعنی درست درجهت جریان رودخانه ای قزل اوزن که در روی تصاویر و اسالیدهای مشخص است. علامت چرخشی وجهت چرخش برتری گیستگی زاویه دارویهم رسیختگی پوشش گیاهی قسمت غربی در کارهای هکش نسبت به قسمت شرقی می باشد. بر اثر هکش معمق به سمت غربی قسمت گیستگی به خط القعر هکش جریان پیدا کرده که عامل اصلی این لغزش در بلکان جوان پایین دست بوده وبالطبع قسمتهای بالادرست و واریزهای تراس قدیمی بالادرست رابه پایین کشانده است.

پیشنهادات جهت اصلاح توده لغزشی بیانلو

برای کنترل زمین لغزش، روش های متعددی وجود دارد از جمله این روش ها مسطح نمودن شیشه ها، ایجاد یله ها، پایین بردن آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش، خشک کردن منطقه وغیره رامی توان نام برد. به منظور رسیدن به یک راه حل اقتصادی و مطمئن برای وسائل پیچیده زمین لغزش معمولاً همکاری بین مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و لغزش و صاحب نظران و آزمایش تحکیم خاک به روش سه محوری و تعیین ححدروانی و مقادیر جستنگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (P) الزامی می باشد. اما ثابتی و کنترل زمین لغزش بر حسب عوامل که در ایجاد آن موثرند، راه حل هایی مانند روشن هندسی، روش هیدرولوژیکی، روش مکانیکی توسط صاحب نظران ارائه شده است.

اما راه حل هایی که برای کنترل زمین لغزش بیانلو به شرح زیر پیشنهاد می گردند:

- ۱- احداث زهکش های زیرزمینی بوسیله تن پوششها و یا قلوه سنجها و ماسه درشت.
- ۲- احداث دیواره حائل درینجه لغزشی که از سطح لغزش بگذرد.
- ۳- خاکبرداری از تاج لغزش.
- ۴- خاکبریزی درینجه لغزش (یعنی بارگذاری درینجه لغزش).
- ۵- نهال کاری و کشت گیاهان مرتمع و قرق منطقه.

لغزش بیانلو در دو تراس بالای (قدیمی) و تراس پایینی (جوان) اتفاق افتاده است. در تراس فوچانی نیروی ثقل اسرعی لازم برای حرکت واریزهای سطحی و سنگ بستر را به سمت پایین شیب فراهم ساخته است. در تراس تحتانی عامل اصلی لغزش آب بوده و نیروی ثقل نیز به آن کمک و اتفاق لغزش رأسان ساخته است قبل از برآردگی بخشی از فضای خلال و فرج واقع بین دانه های تشکیل دهنده سیاری از رسوبات نرم و به وسیله هوشغال شده است. وقتی که این شرایط در منطقه حاکم بوده کشش سطحی رطوبت باعث شده بود که خاک از انسجام و بیزه ای برخورد را باشد. در نتیجه لغزش اتفاق نمی افتد. اما برآردگی شدید رگاری و آرام بطور متابوب تاریخ ۷۳/۲/۱۳ نتیجه انسجام خاک منطقه کاهش یافته است. بخشی از توده های خاک که بوسیله هوشغال شده خود را به آب داده است. وقتی که توده از آب اشباع شده، نتیجاً اصطکاک داخلی و چسبندگی و مقاومت موادر مقابل حرکت کاهش می یابد. توده خاک به طرف پایین شبکه حرکت و لغزش اتفاق افتاده است. زمان و قوع زمین لغزش ساعت ۳۸۰ بکشنه صبح ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۳ متعاقب با یکبارش بکشنه های بصورت رگبار و آرام همراه با صاعقه بوده است.

سازندهای توده لغزش بیانلو بیجار سیار متابوب بشرح زیر می باشد:

- ۱- جنس و ساختمان ساختهای اطراف پهنه لغزش رسهای آهکی پلیوسن در ارتفاعات بالادرست سازندهای کوارترن تشكیلات ترا سه اهمان جمله پهنه لغزش
- ۲- تناوب درجه و شبیب و ندرت لایه بندی تراس بصورت ریز بافت و درشت بافت آن مثل مارن متخرکه برای ایجاد شدن در طبقات پایین به آمک سیزکم رنگ در آمد که عامل لغزش در تراس پایین دست بود که سطح گیستگی آن در لایه های مارن و رس بوده است. تناوب افکهای توده خاک از بالا به پایین عبارتنداز:
 - الف- لایه های خاک از نوع رس و آهکی به ضخامت ۳ متر می باشد.
 - ب- لایه ماسه ای دانه ریز رودخانه ای که شبیه ماسه بادی به ضخامت ۱ متر می باشد.
 - ج- رسوبات آبرفتی دانه تدریجی هوازده به ضخامت ۳ متر.
 - د- لایه مارنی که حد پایین آن مشخص نمی باشد، در تراس بالای سطح لغزش در عمق ۲ متری آن اتفاق افتاده است.

عوامل مؤثر در زمین لغزش بیانلو:

نعداد سیاری از عوامل از قبیل وضعيت زمین شناسی، هیدرولوژی، توبوگرافی و آب و هوافرنسایش و عوامل داخلی و خارجی بروی پایداری شیبه اثیر می گذاردو می تواند آغازگر زمین لغزش باشد. علت این زمین لغزشها را به ندرت می توان به یک فاکتور نسبت داد. اما عواملی که باعث لغزش بیانلو شده است عبارتنداز:

- ۱- اشباع توده برآردگی که هفته هایی که باعث کاهش مقاومت بر شی و افزایش تنش بر شی خاک گردیده است.