

۵) بعد از جمع آوری اطلاعات محاسبات اولیه<sup>۲</sup> آغاز می‌گردد. هدف از انجام این محاسبات اولاً اطمینان از عدم وجود اشتباه و ثانیاً تعیین دقت مشاهدات و مقایسه آن با دقت پیش‌بینی شده در مرحله ۳ است. مشاهداتی قابل قبول خواهد بود که تأمین کننده دقت‌های پیش‌بینی شده در طرح باشد.

۶) در این مرحله اطلاعات جمع آوری شده به مدل‌های ریاضی معروف و کمیتهای مجھول مجامیه می‌گرددند.

۷) پس از آن بررسی نتایج آغاز می‌گردد. برای این منظور تستهای آماری متعددی ترتیب داده خواهد شد.

۸) و نهایتاً اطلاعات به مقاضی تحويل می‌گردد.

همان گونه که در نگاره ۱ ملاحظه می‌شود، تنها در مرحله (۷) است که می‌توان مشخص ساخت که آیا نیاز به اندازه گیری مجدد و یا بازگشت به مرحله (۱) و آغاز عملیات وجود دارد؟ یا خیر؟ در این مرحله ممکن است حتی لازم شود که در مدل‌های ریاضی و طراحی تجدید نظر کنیم.

از این شماره به بعد برآئیم که در هر شماره به کند و کاویکی از مراحل ذکر شده پرداخته و خواندنگان گرامی را با نقشه برداری در جایگاه کنونی آن بیشتر آشنا سازیم. به عنوان بحث نخست از پارامترهای مجھول آغاز می‌کنیم.

### ۱) پارامترهای مجھول

اولین مرحله یک کارنقشه برداری تعیین پارامترهای مجھول است، که با توجه به نیاز مقاضی صورت می‌گیرد. نمونه هایی از پارامترهای مجھول عبارتند از:

مساحت بخشی از زمین، حجم مواد استخراج شده، مختصات محدوده املاک، مختصات ذکل های حفاری دریایی (که ممکن است در فواصل حدود ۵۰۰ کیلومتر از ساحل قرار داشته باشد)، تعیین

## بحث و بررسی

### در مورد مراحل انجام یک

#### پروژه نقشه‌برداری

##### پیش‌گفتار

اکثر فعالیتها بی ک نقشه بردار در قالب وظایف حرفة ای خود انجام می‌دهد، نیازمند اندازه گیری است. جامعه به صورت سنتی به نقشه بردار به دیده فردی ماهر و مختص در اندازه گیری زمین می‌نگرد. بدین خاطر از انتظار جمع آوری اطلاعاتی در مورد زمین دارند. از این روی چنین خواسته ای نیازمند اندازه گیری و به کار گیری آنها در فرمولهای ریاضی است.

اندازه گیری به مفهوم واقعی چیزی بیش از آن است که به نظر می‌آید. اگرچه ممکن است از دیدگاه یک اپراتور اندازه گیری تمام‌باشد عملیات صحرایی محدود شود، اما یک فرد مختص از لازم است دیدی عمیقت داشته و اندازه گیریهای صحرایی را تنها بخش کوچکی از کار اندازه گیری و قدمی درجهت تأثیر اطلاعات مورده نیاز مراحل بعدی به حساب آورد. به علاوه پیش از شروع اندازه گیری صحرایی لازم است کار اندازه گیری با توجه به دقت‌هایی که نهایتاً مورد نیاز می‌باشد طراحی گردد.

با چنین نگرشی است که می‌توان مراحل عملیات اجرایی یک پروژه نقشه برداری را به درستی درک کرد. در نهین کفرانس معلمان نقشه برداری آمریکای شمالی (۱) چنین بیان گردید که:

«اندازه گیری بخشی از مراحل سرشکنی و آنالیز مشاهدات است» (نگاره ۱۴). ونجچک و کراکیفسکی در کتاب خود (۳) چیزی از این مراحل را در قالب عملیات زیر ذیل گنجانده اند.


به هر حال مراحل انجام یک پروژه نقشه برداری یا زیودزی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

(۱) اولین مرحله شناخت کمیتهای مجھول و دقیق است که برای آنها متصور می‌باشد.


(۲) مرحله بعد یافتن مدلی است که به کمک آن بتوان از طریق کمیتهای قابل اندازه گیری به مجھولات رسید. این مرحله از آن جهت لازم است که غالباً امکان اندازه گیری مستقیم کمیتهای مجھول وجود ندارد.

(۳) قبل از شروع عملیات می‌بایست نحوه انجام مشاهدات را طراحی کرد. این عمل را اصطلاحاً تجزیه و تحلیل اولیه<sup>۱</sup> می‌نامند.

(۴) پس از انجام طراحی، مشاهدات بر اساس دستورالعمل تعیین شده در مرحله فوق، انجام می‌گیرند.



نگاره ۱۴- مختصات و منطقه اطمینان



### 1) Preanalysis

### 2) Preprocessing

### منابع

#### 1) Kraiksky,E.J.(1977)Adjustment

مقاله موجود در مجموعه مقالات نهمین کنفرانس معلمات نقشه برداری آمریکای شمالی.

#### 2) Mikhail,E.M.and G.Gracie (1981) Analysis and Adjustment of Survey Measurements. Van Nostrand Reinhold Co.,New York.

#### 3) Vanicek,P.and E.J.Kraiksky (1982) Geodesy:The concepts. North Holland Publishing Company, Amsterdam,The Netherlands.

شکل آشنی یک رادیو تلسکوپ، تعیین شکل و ابعاد یک حباب صابون، بخشی از بدن انسان و یا بخشی از پوسته خارجی زین.

علاوه بر تعیین کمیت‌های مجهول همواره لازم است دقّت آنها نزدیکی گردد. یعنی می‌بایست مشخص ساخت که چه میزان می‌توان به کمیت‌های تعیین شده اطمینان کرد. برای این منظور ابزار آماری متعددی را به خدمت خواهیم گرفت. به عنوان مثال اگر گفته شود که مختصات یک گوشه ملکی با پیغام خطای نگاره  $2x + 2y = 1$  را داشت؛ آنگاه سطح اطمینان نگاره ۲ منطقه ای را مشخص خواهد کرد که احتمال می‌رود مقدار واقعی کمیت مجهول داخل آن قرار داشته باشد. میزان احتمال مربوط به این سطح و اندازه آن، مشخص کننده میزان اعتمادی است که می‌توان به نتایج حاصله داشت. در این مورد در جای خود، در شماره‌های آتی، بیشتر بحث خواهد شد.