

## چکیده

از پیاپی عملکرد هندسی  
دوربین رقومی ایجاد بزرگ  
(ULTRACAM<sub>D</sub>) موضوع اصلی  
این مقاله می باشد.

مقایم کالیبراسیون هندسی به  
روش تعدیل گروهی (bundle  
(adjustment) تحریج شده است.

پارامترهای اضافی مبتنی بر  
طراحی خاص دوربین، تعیین و  
تعریف می گردد نرم افزار تعدیل  
گروهی به منظور اداره این

پارامترهای تقدیر شده است.

تمام پروژه کالیبراسیون شامل  
چهار مرحله خواهد بود.

دراولین مرحله یک مجموعه

تصاویر از اهداف کامل مشخص طوری که مشاهدات اضافی (بادرجه آزادی بالا)

ممکن باشد، گرفته می شود.

دومن مرحله به اندازه گیری مختصات تصویر اختصاص داده شده است.

اتوماسیون و قلت بوسیله تکیک های پردازش تصویر با بهره گیری از شکل خاصی از

اهداف کامل مشخص بدست می آید.

سومین مرحله شامل پردازش تعدیل نیمه اتوماتیک خواهد بود و پارامترهای

مجهول (فاضلاب کانونی، مختصات نقطه اصلی، پارامترهای اعوجاج و پارامترهای

اضافی) تعیین زده می شوند.

در مرحله چهارم پارامترهای خطی و غیر خطی را تشخیص خواهیم داد.

پارامترهای خطی جهت کاهش تأثیرات خطی اعوجاج در دوربین استفاده می گردد.

این موضوع بوسیله انتقال خطی مختصات اندازه گیری شده بدست خواهد آمد،

طوری که تهافتات غیر خطی کوچک باقی خواهد ماند. اثرات باقیمانده سپس در

جدولی (Look Up table) تحریج می گردد.

تایپ یکسری عملیات کامل کالیبراسیون، پارامترهای تعدیل شده و تأثیرات این

پارامترهای اندیشه اند. در نهایت کالیبراسیون تأیید و محقق شده است.

وازگان کلیدی: دوربین رقومی، کالیبراسیون دوربین، تعدیل گروهی

## ۱- مقدمه

دوربین (ULTRACAM<sub>D</sub>) یک دوربین متريک می باشد و برای کاربردهای دقیق فتوگرامتری طراحی گردیده است. بنابراین هندسه داخلی دوربین از طریق انجام یک عملیات کالیبراسیون صورت می گیرد. اساس کالیبراسیون تصاویری از نقاط کنترل دقیق و کامل مشخص در یک موقعیت مشخص می باشد. معادلات غیر خطی با به ریاضی عملیات کالیبراسیون می باشد، همانطوری که در دوربین آنالوگ مستقیم نیز چنین است. بنابراین فاصله کانونی و مختصات نقطه اصلی اولین پارامترهای مورد نیاز دوربین می باشد.

## کالیبراسیون هندسی

### دوربین رقومی هواي

## ULTRACAM<sub>D</sub>

M.Kropel,E.Kyuck,M.Gruber

برگردان: مهندس حمید مصوصی - کارشناس نقشه برداری



نگاره (۱): بخش سنجنده دوربین (ULTRA CAMD)

انتقال خطی داخلی بین مخروطها بوسیله عملیات یکپارچه سازی مبتنی بر باقیمانده های تناظر یابی تعداد زیادی نقاط گرهی (tie point) تعیین می گردد. پارامترهای کالیبراسیون و پارامترهای انتقال داخلی در مرحله بعد برای تولید تصاویر عاری از اعوجاج استفاده شده است.

### ۲- جزئيات طراحی دوربین ULTRACAM<sub>D</sub>

#### ۲-۱- بخش سنجنده (sensor) دوربین

بخش سنجنده دوربین شامل ۸ دوربین مستقل می باشد که Cones نامیده می شوند. تعداد ۴ عدد آن تصویر پانکروماتیک اندازه بزرگ به ابعاد  $11500 \times 7500$  پیکسل را تولید می کنند. چهار عدد دیگر برای تهیه تصاویر چندباندی در باندهای قرمز، سبز، آبی، و مادون قرمز نزدیک در نظر گرفته شده اند. (نگاره (۱)) بخش پانکروماتیک دوربین، مجموعه ای از ۹ سنجنده با ابعاد متوسط را برای تولید تصویر پانکروماتیک با ابعاد بزرگ ترکیب و جمع آوری می کند. بخش چندباندی دوربین نیز توسط ۴ سنجنده مجزای دیگر تأمین می گردد. هر یک از این ۱۳ سنجنده عملیات مستقل تولید


شامل «۲۴ نقطه با مختصات کاملاً مشخص و با دقت ( $\pm 50\mu$ ) برای (x,y,z) می‌باشدند طوری که این نقاط روی دیوار مقابل، جانبی و کف و سقف اتاق ثبت گردیدند. چهار نقطه اضافه‌تر نیز در موقعیت مرکزی مجموع نقاط شانه ثبت گردیده‌اند. (نگاره (۳))

### ۱-۳-۱- جمع آوری داده‌های

جمع آوری داده‌ها توسط دوربین از ۳ ایستگاه ثابت با انجام عملیات تصویربرداری انجام می‌گردد. یک مجموعه‌ای از تصاویر با اعمال دوران و چرخش دوربین از هر یک از ۳ ایستگاه تهیه می‌گردد.



نگاره (۳): اتاق تست کالیبراسیون در ساختمان مرکزی Vecsel. این اتاق تست شامل ۲۴ نقطه کنترل با مختصات دقیق می‌باشد.




نگاره (۴): در نمودار مساحت جب ۳ موقعیت ثابت دوربین و در نمودار سمت راست یک تصویر از ۸۴ تصویر بدست آمده با چرخش و دوران دوربین نمایش داده شده است.

در چنین مجموعه‌ای با درجه آزادی بالا و توزیع خوبی خوب اندازه‌گیری در سطح تصویر بدست می‌آید. همچنین تنظیم زمان نوردهی و دریچه دیافراگم دوربین برای کاربردهای خاص انجام می‌گردد. برای دستیابی به وضوح قابل قبول برای تصویر از یک فاصله محدود شیوه نسبت به دوربین، دهانه دیافراگم کوچک ( $\frac{1}{11}$  F) و زمان نوردهی نسبتاً بیشتر از ۳ تا به را انتخاب می‌کنیم. یک مجموعه تصویر از ۳ ایستگاه ثابت مختلف با اعمال دوران و چرخش دوربین تهیه می‌گردد.

تصاویر مجذوبی را بعهده دارند. هر یک از آنها شامل سنجنده بخش الکترونیک، مبدل آنالوگ به رقمی A/D و پیش انتقال داده (IEEE 1394) IEEE 1394 می‌باشند. اطلاعات و داده‌های خام تصاویر از طریق رابط IEEE 1394 به پخش ذخیره داده‌های دوربین مستقل می‌گردند. بنابراین دوربین با بهره‌گیری از یک ساختار سیستم موازی، ترخی بیشتر از ۱ فریم تصویر در ثانیه را فراهم می‌آورد. تصویر پانکروماتیک شامل ۱۱۵۰۰ پیکسل عمودی بر محور عکسبرداری و ۷۵۰۰ پیکسل در امتداد محور عکسبرداری می‌باشد. تصاویر رنگی نیز بطور همزمان در یک ابعاد  $27 \times 4 \times 27$  کیلوپیکسل برای باند فرمز، سبز، آبی و مادون فرمزندیک ثبت می‌گردند.

### ۲-۲- طرح چندمخروطی دوربین (Multi-Cone)

شکل گیری هندسی دوربین بوسیله مخروط اصلی که شامل ۴ عدد سنجنده و یک عدسی منفرد می‌باشد، مشخص می‌گردد. ۴ عدد CCD تصاویر پانکروماتیک ابعاد بزرگ دوربین را تعریف می‌کنند. فاصله خالی بین این چهار سنسور بوسیله ۳ عدد مخروط دیگر پوشش داده شده است. انتقال و اتصال بین مخروط‌ها بوسیله کالیبراسیون و تأثیرپذیری تأیید شده نقاط گرهی در هر خط از هر فریم تصویر انجام می‌گردد. یادآوری شود که ادغام و تلفیق بخش‌های فرعی تصویر برای دسترسی به ابعاد کامل تصویر با عملیات یکپارچه سازی انجام می‌گیرد. (نگاره (۲))



نگاره (۲): ۴ مخروط پانکروماتیک صفحه زیرین یک مجموعه ۹ تایی تصویر کوچکتر را تشکیل می‌دهد. این مجموعه تصویر در ۳ مرحله بی‌دوربین بعد از وجود ۴ فرمت اصلی بدست می‌آید. قسمت سمت جب بالایی نمودار، مخروط اصلی با ۴ سنسور هندسه اصلی تصویر با ابعاد بزرگ را تعیین می‌کند.

### ۳- نشانه‌ها و علامت در کالیبراسیون

نقاط شانه جهت کالیبراسیون در یک اتاق در محل اصلی ساختمان شرکت Vecsel ثبت شده‌اند. ابعاد آن  $200 \times 220 \times 230$  سانتی‌متر می‌باشد. سه ایستگاه ثابت نیز جهت استقرار دوربین تعیین شده است. نقاط شانه

### جایی ها بوسیله Look Up table

- تخمین و برآورد پارامترهای انتقال بین مخروطها به منظور هدایت عملیات پردازش بعدی (Stitching) جهت دسترسی به تصویر پانکروماتیک در ابعاد بزرگ و انتسابی باندهای چندطبیعی تصویر رنگی به تصویر پانکروماتیک جهت دسترسی به موضوع بیشتر.

### نتایج حاصله

- پارامترهای تعديل شده و جدول Look Up table در یک مجموعه اطلاعات کالیبراسیون ذخیره می‌گردند.
- این مجموعه اطلاعات بطور اتوماتیک توسط نرمافزار در مراحل پردازش تصویر استفاده می‌گردد.
- تصویر خروجی نهایی دوربین UltraCam عاری از اعوجاج همراه با پارامترهای موردنیاز کاربران شامل پارامترهای معلوم دیافراگم، فاصله اصلی و مختصات نقطه اصلی دوربین خواهد بود.
- انحراف معیار استاندارد این پارامترها بعد از پردازش کالیبراسیون مجدداً محاسبه گردیدند و انتظار می‌رود کمتر از  $\pm 2\mu$  باشد.

### ۵- نتیجه گیری


- ایده و مفهوم چندمخروطی و چندسنجندهای دوربین UltraCam به کالیبراسیون خاص دارد. این روش کالیبراسیون مبتنی بر اندازه گیری نقاط تصویر با درجه آزادی بالا حل کمترین مرباعات از روش تعیین گروهی معلومات می‌باشد. پارامترهای جدید مخروطی، لنسها و ۱۳ عدد سنسور دوربین در بسته نرم‌افزاری BINGO معروفی گردیده‌اند.
- خروچی عملیات تعديل یک توصیف دقیق از هندسه دوربین، موقعیت CCD، مختصات نقطه اصلی، فاصله اصلی و پارامترهای اعوجاج عدسی می‌باشد. دقت روش تعديل با بهره گیری مدل تصادفی قابل انعطاف عرضه شده در نرم‌افزار BINGO تحلیل و آنالیز گردیده است. برای کمترین شده در نرم‌افزار BINGO مقدار  $\pm 1.5\mu$  بعد از تعديل استفاده شده‌اند. این مقدار در محدوده  $0.14 \text{ pixel} \pm 103\mu$  تمام جلسات کالیبراسیون قبلی مشخص گردیده‌اند.

### ۶- منابع

- 1- Kruck,E.(1984):BINGO:Ein Bundeiprogramm Zur Simultanausgleichung Fur Ingenieuranwendungen Moglichkeiten und praktische Ergebnisse, International Archive for Photogrammetry and Remote Sensing,Rio de Janeiro 1984.
- 2 - Leberl F.,R.Perko,M.Gruber,M.Ponticelli(2002)Novel Concepts for Aerial Digital Cameras.ISPRS Archives,Volume 34,Part 1,Proceedings of the ISPRS Commission 1 Symposium,Denver,Colorado,November2002.
- 3 - Leberl,F.et al.(2003):The Ultracam Large Format Aerial Digital Camera System, Proceedings of the American Society For Photogrammetry & Remote Sensing, 5-9 May,2003,Anchorage,Alaska.


### ۳-۲ - اندازه گیری مختصات تصویر

- اندازه گیری مختصات تصویر با یکارگیری ابزارهای موجود در یک نرم‌افزار خاص انجام می‌گیرد. برای اندازه گیری موقعیت دقیق نقاط کنترل یک پنجره بزرگنمایی با پله‌های ۱۴ پیکسل فراهم گردیده است. مجموعه نهایی مختصات تصویر نقاط نشانه مبتنی بر تکنیک‌های پردازش تصویر رقومی و تقریب سازی برای اندازه گیری بهای دستی می‌باشد. (نگاره (۵))



نگاره (۵): نمودارسمت چپ تصویر نمونه‌ای از نقاط نشانه کالیبراسیون و نمودارسمت راست نتیجه شناسایی اتوماتیک یک نقطه نشانه می‌باشد.

مجموعه‌ای کامل از مختصات تصویر از ۸۴ تصویر که معمولاً شامل ۱۴۰۰۰ موقعیت از تصاویر پانکروماتیک باحتی بیشتر برای تصاویر چندباندی، اندازه گیری شده‌اند. دقت الگوریتم شناسایی نقاط نشانه تست شده‌اند و یک انحراف در حدود  $103\mu$  (0.14 pixel) مشاهده گردید. (نگاره (۶))



نگاره (۶): انحراف مختصات تصویر اندازه گیری شده از ۲۰۰ نقطه نشانه مربوط به ۸۴ تصویر که محور عمودی بیانگرجهت X و محور افقی بیانگرجهت Y می‌باشد.

### ۴- تخمین و برآورد پارامترهای دوربین بوسیله تعديل کمترین مربعات

- تعديل تمام اندازه گیری بهای مختصات تصویر و تخمین پارامترهای دوربین بوسیله بسته نرم‌افزاری BINGO شکل گرفته است. کل عملیات تعديل داخلی در چهاربخش انجام می‌گیرد.

- محاسبه مقادیر اولیه پارامترهای دوربین شامل پارامترهای موقعیت CCD، فاصله اصلی، مختصات نقطه اصلی و اعوجاج عدسی
- انتقال مختصات تصویر (اندازه گیری شده) به پارامترهای مشخص موقعیت CCD. این مرحله به منظور اجتناب از پارامترهای اعوجاج شعاعی نامتعارف (خروج از مرکزی) عدسی دوربین، نیاز به تکرار متعدد محاسبات دارد.
- تشریح و توصیف جایی باقیمانده در صفحه تصویر و تشریح جایه