

نکته‌ای چند در بکارگیری صحیح روش کمترین مربعات

مهندس علیرضا آزموده اردلان

چکیده

امروزه همه نقشه برداران می‌دانند که نمی‌توان یک طول یا زاویه را بدون خطا اندازه‌گرفت. برای برقراری روابط ریاضی حاکم بر مشاهدات، لازم است سرشکنی صورت گیرد. یکی از روشهای موجود برای توزیع خطاها روش کمترین مربعات است. متأسفانه بسیاری از همکاران از نکته‌های ظریف نظریه کمترین مربعات بی‌اطلاع اند. در این مقاله به‌صورت گام به‌گام به بررسی نظریه کمترین مربعات و روش بکارگیری آن خواهیم پرداخت.

پیشگفتار

سیستماتیک زدوده‌شده باشند. اما به هر حال با دنبال کردن این مراحل می‌توان مطمئن شد که تنها امکان عبور خطاهای سیستماتیک و اشتباهات جزئی از بالا به [فیلتر]های تعبیه شده وجود خواهد داشت. در بخشهای بعد، مراحل مختلف نگاره، بازگویی شود و ارتباط آنها با روش کمترین مربعات مورد بحث قرار می‌گیرد.


خطاهای سیستماتیک و مختصات تقریبی ایستگاهها

شرایط جوی و فیزیکی حاکم به هنگام مشاهدات باعث ایجاد خطاهای سیستماتیک می‌گردند. اثر منابع خطاهای سیستماتیک شناخته شده است و معمولاً در کتابهای مقدماتی نقشه برداری مورد بحث قرار می‌گیرند. یک نقشه‌بردار می‌باید با اینگونه خطاها آشنایی داشته باشد و بتواند اثر آنها را از روی مشاهدات حذف کند.

گفتنی است معادلاتی که در سرشکنی کمترین مربعات شبکه‌های مسطحاتی بکار می‌روند غیر خطی اند؛ و انجام سرشکنی نیازمند به مقادیری تقریبی برای مختصات ایستگاهها است. روش محاسباتی حل مسائل غیر خطی، مبتنی بر تصحیح مقادیر اولیه مختصات تا حصول مقدار نهایی مختصات است. بطور کلی، هر اندازه

برای درک بهتر نظریه کمترین مربعات ابتدا انواع خطاها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. خطاهای اندازه‌گیری را بطور کلی می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: اشتباهات یا خطاهای بزرگ، خطاهای سیستماتیک و بالاخره خطاهای اتفاقی. سرشکنی صحیح مشاهدات مستلزم عملکرد متفاوت در مقابل هر یک از خطاهای فوق‌الذکر است. به‌عنوان مثال در صورت وجود اشتباه در یک مشاهده، با می‌باید آن مشاهده را حذف کرد و با آن را دوباره اندازه‌گیری کرد. خطای سیستماتیک را می‌باید شناخت و به صورت ریاضی از مشاهدات حذف کرد. خطاهای اتفاقی از قوانین احتمالات پیروی کرده و می‌باید مطابق اصول صنعت از علم احتمالات توزیع گردند.

نگاره: نمایش دهنده مراحل محاسبات و تصمیم‌گیریهای لازم در سرشکنی اطلاعات مربوط به یک شبکه مسطحاتی* نقشه برداری است. با توجه به نگاره، ملاحظه می‌شود که در طی مراحل سرشکنی، مشاهدات چند بار برای کشف خطاهای سیستماتیک و اشتباهات، مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته هیچگاه نمی‌توان صد درصد اطمینان داشت که مشاهدات از اشتباهات و خطاهای کوچک



نگاره ۱- مراحل محاسبات و تصمیم گیریهای لازم در سرشکنی کمترین مربعات

روش دوم نسبت دادن انحراف معیارهای موضوعی به مشاهدات است. با این روش می‌توان عوامل خارجی مؤثر بر دقت مشاهدات را نیز به حساب آورد. به عنوان مثال به زاویه با اضلاع کوتاه پیرایش بزرگتری نسبت به زاویه با اضلاع بلند نسبت می‌دهیم، چون می‌دانیم با کوتاه شدن فاصله نشانه‌روی، خطای استقرار افزایش می‌یابد. در این روش پیرایشهایی که به مشاهدات نسبت داده می‌شود بر اساس فرضاتی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر مشاهدات است، که کاری تقریبی و گاه بسیار دشوار است.

روش سوم در واقع بیان روش دوم به صورت تحلیلی فرموله شده است. بدین صورت که معادلاتی برای عوامل مختلف مؤثر بر دقت مشاهدات در نظر گرفته می‌شود. برای بازگشتن مطلب زاویه نشانه داده شده در نگاره (۷) را در نظر بگیرید. بهترین عواملی که بر دقت ترائت این زاویه اثر می‌گذارد عبارتند از: خطای استقرار دوربین و نشانه [تارگت]، خطای نشانه‌روی و ترائت زاویه. در این مورد معادلات متعددی در کتابها و آثار میخائیل^۴، گریس^۵ ویا کتر^۶ ارائه شده است (۱۰) و (۱۱) که مبتنی بر اصول استوار آبرای بوده و به کمک آنها می‌توان خطای موجود در ترائت یک زاویه را تعیین کرد. معادله‌ای که توسط میخائیل و گریس (۱۰) ارائه شده به صورت زیر است.

$$\sigma = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_{p\&r}^2) / 2 \dots \quad (۷)$$

در رابطه فوق

σ_1 اثر خطای استقرار دوربین،

σ_2 اثر خطای استقرار نشانه [تارگت]

$\sigma_{p\&r}$ اثر خطای نشانه‌روی و ترائت، بر روی زاویه مشاهده شده است.

این دو مؤلف همچنین معادلات زیر را برای محاسبه σ_1 و σ_2 پیش نهاده‌اند.

$$\sigma_1 = [D_3 / (D_1 \cdot D_2)] \cdot \sigma_c \dots \quad (۸)$$

$$\sigma_2 = [(D_1^2 + D_2^2) / (D_1 \cdot D_2)] \cdot \sigma_a \dots \quad (۹)$$

σ_c و σ_a به ترتیب خطای در استقرار دوربین و نشانه، D_1 و D_2 اضلاع زاویه و D_3 ضلع مقابل به زاویه مشاهده شده است (نگاره ۷). $\sigma_{p\&r}$ و σ_c و σ_a را می‌توان با تخمین و یا از طریق اندازه‌گیری بدست آورد. همانگونه که ملاحظه می‌گردد معادلات (۸) و (۹) تابعی از فاصله دوربین و نشانه‌اند. هرچه فاصله نشانه و دوربین بیشتر باشد اثر این خطا بر روی زاویه مشاهده شده کمتر خواهد بود. جدول (۱) تغییر خطای مشاهده یک زاویه θ درجه را در اضلاع بین 10 تا 90 متر نشان می‌دهد. ملاحظه کنید که چه اندازه اثر خطاهای ذکر شده در زوایای با اضلاع کوچک، بزرگ و نگران کننده است.

نگاره (۷) نشان دهنده مثالی دیگر در این مورد است. این مثال با فرض خطای $1/10$ میلی‌متر برای استقرار دوربین و نشانه و نیز $1/10$ ثانیه برای خطای نشانه‌روی، نتایج جدول ۷ به دست آمده است. چنانکه ملاحظه می‌شود زوایای با اضلاع کوچکتر دارای خطای بیشتری هستند. به‌طور کلی کوچکی انحراف معیار زوایا در این مثال ناشی از بزرگ بودن اضلاع است. محاسبه این خطاها نیاز به طولهایی داشت که اصلاً مشاهده نشده بود. برای رفع این مشکل از مختصات تقریبی ایستگاهها استفاده گردید. بدین ترتیب که با استفاده از رابطه بین مختصات و طول، طولهای لازم محاسبه شدند.

خطای طولها بستگی به روش اندازه‌گیری دارد. اگر در اندازه‌گیری طول از طولیابهای الکترونیکی EDM استفاده شود، برای محاسبه انحراف معیاری می‌توان

مقادیر اولیه مختصات به مقادیر نهایی نزدیکتر باشد، زودتر می‌توان به جواب رسید. برای یافتن مقادیر اولیه مختصات می‌توان از روابط ساده مثلثاتی استفاده کرد. فزون بر آن، از مختصات تقریبی برای انتقال مشاهدات به سیستم تصویر و تعیین انحراف معیار مشاهدات، استفاده می‌گردد.

تعیین انحراف معیار مشاهدات

یکی از نکات مهم در روش کمترین مربعات امکان وزن دادن به مشاهدات بر اساس دقت آنهاست. کلید انتخاب وزن صحیح در تعیین انحراف معیار مشاهدات نهفته است. اکثر کارهای عملی نقشه برداری در اندازه‌گیری طول، زاویه، امتداد و مختصات خلاصه می‌شود. اما سؤال این است، که چگونه وزنها نسبت داده شده به مشاهدات بر نتیجه نهایی سرشکنی اثر می‌گذارند؟ نتیجه نسبت دادن انحراف معیاری کوچک به یک مشاهده چیست؟

انحراف معیار یک مشاهده، معیاری از میزان اطمینان ما به مقدار اندازه‌گیری شده آن است. هنگامی که به یک مشاهده انحراف معیار کوچکتری نسبت داده می‌شود، این مشاهده با وزن بزرگتری وارد محاسبات سرشکنی شده و در نتیجه سهم کمتری از خطای موجود در کل سیستم به آن تعلق خواهد گرفت. این مطلب از آنجا ناشی می‌گردد که معمولاً عکس پیرایش [وارپانس] یک مشاهده به عنوان وزن آن به کار برده می‌شود. یعنی:

$$W_i = \frac{1}{\sigma_i^2} \dots \quad (۱۱)$$

W_i نماینده وزن و σ_i^2 پیرایش [وارپانس] مشاهده است. علت قرار دادن یک در صورت کسر، در صفحات بعد شرح داده خواهد شد. در اینجا به ذکر این مطلب بسنده کرده، که در اکثر مسائل سرشکنی در صورت کسر (۱) عدد یک قرار داده می‌شود. به دیگر سخن، وزن مستقیماً مساوی عکس پیرایش فرض می‌شود. به هر حال آنچه که مهم است این است که مشاهده با وزن بزرگتر سهم کمتری از خطای سیستم را خواهد برد.

صحت وزن یک مشاهده به نزدیکی انحراف معیار آن به مقدار واقعی وابسته است. روشهای متعددی برای تعیین انحراف معیار مشاهدات وجود دارد، که میزان موفقیت آنها در تعریف وزن متفاوت است. در اینجا برای نمونه به ذکر چند روش معمول اکتفا می‌گردد.


یکی از روشهای تعیین انحراف معیار برای یک مشاهده بدین قرار است:

$$\sigma = \left[\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{y}_{ave})^2 / (n - 1) \right]^{1/2} \dots \quad (۱۲)$$


که در آن σ انحراف معیار یک مشاهده، \bar{y}_{ave} میانگین n مشاهده و v_i مشاهده i ام است. این روش در برگیرنده عوامل خارجی مؤثر بر مشاهدات نبوده و تنها بیان کننده سازگاری دوربین^۷ مشاهده می‌باشد. به عنوان مثال، در این روش اثری از خطای استقرار دوربین و نشانه [تارگت] در ترائت زاویه به چشم نمی‌خورد. فزون بر آن، اگر این روش را برای تعداد معدودی مشاهده بکار ببریم بعید نیست که حتی انحراف معیار صفر بدست آید، که مسلماً به هیچ عنوان با واقعیت سازگار نیست. گذشته از آن با توجه به معادله (۱۱) می‌بینید که وزن مشاهده با پیرایش صفر تعریف نشده است.

خطای محاسبه شده برای زاویه ۴۵ درجه*	فاصله بین دوربین و نشانه
23.5"	15m
11.8"	30m
66.0"	61m
3.3"	122m
2.1"	244m
1.7"	488m
1.5"	975m

$\sigma_c = \sigma_a = \pm 1.5mm$	$\sigma_{p\&t} = \pm 1.5"$
-----------------------------------	----------------------------



جدول ۱- اثرفاصله دوربین و نشانه بر روی خطای مشاهده زاویه



از فرمول پیشنهادی کارخانه سازنده آن استفاده کرد. بر همین اساس برای اولین طول مندرج در جدول (م) مقدار $\sigma = \pm [0.016 + 10558.56.5 / 10^6] / \sqrt{m}$ محاسبه شده است. طولهایی که متر کشی می‌شوند عموماً کوتاه‌ترند و می‌باید خطای آنها را متناسب با طولشان در نظر گرفت. به عنوان مثال، برای طولهای کوتاه‌تر از ۳ متر که بر روی زمین صاف-البته با در نظر گرفتن دقت کافی در قرائت دو سر متر و دانستن میزان کشش- با متر اندازه‌گیری می‌شوند، می‌توان خطایی معادل ۶ میلی‌متر را در نظر گرفت.

نکته‌گفتنی در اینجا آن است که معمولاً نقاط شبکه‌های مثلث بندی قدیمی فاقد دقت -بالاترین برایش کوواریانس- هستند، که ناشی از محدودیتهای محاسباتی گذشته است. این مشکل خاص کشور ما نیست و در کشورهای پیشرفته نیز به چشم می‌خورد، مثلاً سازمان نقشه برداری ملی آمریکا (NGS) اعلام داشته که در صدد انتشار دقت ایستگاههای کنترل سطح سنای ۹۸۳، آمریکا شمالی (NAD 83) است. بنابراین ملاحظه می‌شود که دقت نقاط کنترل سطح سنای جدید آمریکا شمالی هنوز اعلام نشده و در مورد سطح سنای قدیمی یعنی NAD 27 اصلاً محاسباتی برای تعیین دقت صورت نگرفته بود. در چنین مواردی تنها می‌توان دقت نقاط کنترل را حدس زد. بطور کلی بهترین راه برای بدست آوردن و با کنترل دقت نقاط شبکه‌های مثلث بندی، روشی است که در اینجا شرح داده می‌شود.

ابتدا مشاهدات را با حداقل کنسرتینهای لازم به روش کمترین مربعات سرشکن کنید. منظور از حداقل کنسرتین مبداء، مقیاس و توجیه شبکه است، که با معلوم بودن مختصات دو نقطه و با یک نقطه به اضافه یک طول و یک آزیموت تأمین می‌گردد. با انجام این سرشکنی، که دارای حداقل کنسرتینهای لازم است، می‌توان مشاهدات انجام شده را کنترل کرد. پس از این مرحله می‌توان با در نظر گرفتن تمام کنسرتینهای موجود سرشکنی کمترین مربعات را تکرار کرد. انجام این سرشکنی موجب آشکار شدن خطای سیستماتیک مشاهدات و با مختصات نقاط کنترل می‌گردد. در بخشهای بعد توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

کنترل اولیه مشاهدات برای کشف اشتباه

بعد از محاسبه مقادیر تقریبی مختصات و تعیین انحراف معیار مشاهدات، می‌توان مشاهدات را به صورت مقدماتی به طوری که ذکر خواهد شد برای کشف

اشتباهات احتمالی کنترل کرد. این کنترل از طریق مقایسه مشاهدات با مقادیری که برای آنها به کمک مختصات محاسبه می‌شود انجام می‌پذیرد. تفاوت‌های بازرسی می‌تواند دال بر وجود اشتباه در میان مشاهدات باشد. علت هر اختلاف بزرگ در این مرحله می‌باید به صورت جدی پیگیری شود، چرا که هیچگاه نباید فراموش کرد که: «پاسخ‌های اشتباه از طریق سرشکنی کمترین مربعات نمی‌توان به جوابهای درست دست یافت». علت آن است که اصل روش کمترین مربعات بر کمتر کردن اختلاف مشاهدات از مقادیری که برای آنها از طریق مختصات محاسبه می‌شود- باقیمانده‌ها- استوار است.

در صورت در اختیار بودن نرم افزار مناسب، کار نقشه بردار در این مرحله مقایسه اختلافات بین مشاهدات انجام شده و مشاهدات محاسبه شده از طریق مختصات برای یافتن اشتباهات بزرگ است. اگر تفاوت فاحشی وجود داشته باشد، نقشه برداری باید علت آن را بیابد و برطرف سازد.



انحراف معیار	زاویه اندازه گیری شده	قرائت جلو	ایستگاه استقرار	قرائت عقب
1-51	132- 45, 47- 5	3	2	1
1-51	227- 14, 12- 4	1	2	3
1-54	210- 29, 48- 3	4	3	2
1-54	149- 30, 12- 0	2	3	4
1-69	162- 23, 57- 2	5	4	3
1-69	197- 36, 03- 6	3	4	5
1-65	210- 06, 24- 1	6	5	4
1-65	149- 53, 36- 0	4	5	6
1-51	22- 18, 56- 1	7	6	5
1-51	337- 41, 03- 8	5	6	7
1-50	157- 42, 36- 3	8	7	6
1-50	202- 17, 23- 5	6	7	8
1-50	92- 37, 09- 3	1	8	7
1-50	267- 22, 50- 9	7	8	1

جدول ۲ - زوایای افقی اندازه گیری شده

انحراف معیار	طول اندازه گیری شده	به	از
0-062	10,558-56	1	2
0-081	12,830-49	3	2
01032	3,168-13	3	4
0-025	1,795-13	5	4
0-041	4,963-02	5	6
0-096	15,893-46	7	6
0-087	14,098-15	7	8
0-094	15,615-61	1	8

جدول ۳ - طولهای افقی اندازه گیری شده

صحت	طول محاسبه شده	طول اندازه گیری شده	به	از
YES	10,556-513	10,556-560	2	2
YES	12,830-290	12,830-490	3	2
YES	3,168-078	3,168-130	3	4
YES	1,795-102	1,795-130	5	4
NO	4,957-554	4,963-020	5	6
NO	15,888-896	15,893-460	7	6
YES	14,098-080	14,098-150	7	8
YES	15,615-352	15,615-610	1	8

جدول ۴ - کنترل اولیه برای تشخیص آفتاب



از	به	طول اندازه گیری شده	ضرب مقیاس	طول روی سیستم تصویر
2	1	10,558-56	0-99981662	10,556-624
2	3	12,830-49	0-99981643	12,828-135
4	3	3,168-13	0-99981569	3,167-546
4	5	1,795-13	0-99981569	1,794-799
6	5	4,963-02	0-99981586	4,962-106
6	7	15,893-46	0-99981477	15,890-516
8	7	14,098-15	0-99981283	14,095-511
8	1	15,615-61	0-99981430	15,612-710

جدول ۶ طولهای بر روی سیستم تصویر

از	به	طول	باقیمانده استاندارد شده	باقیمانده	عدد آزادی
2	2	10,556-614	-0-010	-0-399	0-2375
2	3	12,828-123	-0-012	-0-328	0-2055
4	3	3,167-544	-0-002	-0-382	0-0344
4	5	1,794-798	-0-001	-0-355	0-0215
6	5	4,962-102	-0-004	-0-396	0-0510
6	7	15,890-517	0-001	0405	0-0123
8	7	14,095-528	0-016	0-396	0-2297
8	1	15,612-715	0-004	0-128	0-2297

جدول ۷ طولهای سرشکن شده

از	به	زاویه	باقیمانده	باقیمانده استاندارد شده	عدد آزادی
1	2	3 132-45, 47-5	0-0	0-017	0-5227
3	2	1 227-14, 12-5	0-1	0-076	0-5227
2	3	4 210-29, 48-2	-0-1	-0-081	0-5613
4	3	2 149-30, 11-8	-0-2	-0-277	0-5613
3	4	5 162-23, 57-4	0-2	0-230	0-5973
5	4	3 197-36, 02-6	0-0	0-024	0-5973
4	5	6 210-06, 24-1	0-0	0-020	0-6061
6	5	4 149-53, 35-9	-0-1	-0-096	0-6061
5	6	7 22-18, 56-2	0-1	0-086	0-6264
7	6	5 337-41, 03-8	-0-0	-0-001	0-6264
6	7	8 157-42, 36-6	0-3	0-223	0-5800
8	7	6 202-17, 23-4	-0-1	-0-047	0-5800
7	8	1 92-37, 09-4	0-1	0-074	0-5953
1	8	7 267-22, 50-6	-0-3	-0-245	0-5953

جدول ۸ - زاویه های سرشکن شده

که عدد آزادی مشاهدات تقریباً با هم برابر و بزرگتر از ۵۰ باشد. چون داشتن مشاهدات با عدد آزادی کوچک به معنای کنترل محاسباتی ضعیف و وجود مشاهدات با عدد آزادی متفاوت امکان مخفی شدن اشتباهات را در میان مشاهدات با عدد آزادی کوچکتر پدید می‌آورد، مشاهده با عدد آزادی کوچک دارای باقیمانده کوچک خواهد بود، حتی اگر دارای خطای بزرگی باشد. عدد آزادی راسمی توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد.

$$Rd = (I - CvP_1) \dots \quad (۶)$$

که در آن:

Cv ماتریس برآش - کوواریانس باقیمانده‌ها،

P_1 ماتریس وزن مشاهدات،

I ماتریس یکه و

Rd ماتریس مربع است، که عناصر قطر اصلی آنرا عدد آزادی مشاهدات تشکیل می‌دهد.

باقیمانده‌های استاندارد شده، اعدادی هستند بدون واحد که از رابطه زیر بدست می‌آیند.

$$\hat{r}_i^* = \hat{r}_i / \hat{\sigma}_{\hat{r}_i} \dots \quad (۷)$$

در رابطه فوق

\hat{r}_i^* باقیمانده استاندارد شده و آسین مشاهده،

\hat{r}_i باقیمانده برآورد شده و آسین مشاهده و

$\hat{\sigma}_{\hat{r}_i}$ انحراف معیار برآورد شده و آسین مشاهده است.

باقیمانده‌های استاندارد شده بر خلاف باقیمانده‌های معمولی همگی دارای تابع توزیع احتمال یکسانی هستند، و آنها را می‌توان در سطح آزمون مورد نظر برای تشخیص باقیمانده‌های اشتباه آزمون.

$$|\hat{r}_i^*| = |\hat{r}_i / \hat{\sigma}_{\hat{r}_i}| < \tau_{\alpha/2} \quad (۸) \dots (۱)$$

$$|\hat{r}_i^*| = |\hat{r}_i / \hat{\sigma}_{\hat{r}_i}| < \tau_{\alpha/2} \quad (۹) \dots (۲)$$

α سطح آزمون اتحالی،

$\tau_{\alpha/2}$ تابع توزیع احتمال نرمال و

τ_{α} تابع توزیع احتمال تاو^۱ با α درجه آزادی است.



در صورتی که درجه آزادی شبکه بزرگ باشد، در کاربردهای عملی می‌توان به جای τ_{α} ، تابع توزیع استیودنت^{۱۲} و یا تابع توزیع نرمال را به کاربرد (۳).

در آزمون فوق هر باقیمانده به تنهایی، وجدای از سایر باقیمانده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظراً هر مشاهده‌ای که دارای باقیمانده استاندارد بزرگتر از حد مجاز باشد (در آزمون رد شود) اشتباه محسوب می‌گردد. اگر تنها یک باقیمانده استاندارد

بزرگتر از حد تعیین شده باشد، آن مشاهده به احتمال زیاد اشتباه است.

اگر، چند باقیمانده استاندارد بزرگتر از حد مجاز باشند (در آزمون رد شوند) در این صورت نمی‌توان با قطعیت اعلام داشت که همه مشاهدات اشتباه اند (۴).

در اینگونه موارد برای تعیین مشاهده اشتباه باید به صورت زیر عمل کرد.

● مشاهده با بزرگترین باقیمانده استاندارد را بیاید و از فهرست مشاهدات حذف کنید.

برای تأمین حداقل کسرتین، یک ایستگاه کنترل و آزمون یک امتداد را ثابت فرض می‌کنیم. مقیاس شبکه از طریق طولهای مشاهده شده تأمین می‌گردد. در صورت در اختیار نداشتن مختصات و آزمون معلوم می‌توان مقداری دلخواه برای آنها در نظر گرفت. به این ترتیب تنها مشاهدات خواهند بود که مشاهده اثر بردقت هندسی شبکه‌اند. وجود نقاط کنترل اضافی در شبکه به هنگام سرشکنی باعث تحمیل خطا بر مشاهدات و از بین رفتن امکان یافتن خطاهای سیستماتیک مشاهدات می‌گردد.

بعد از انجام سرشکنی با حداقل کسرتین و کنترل مشاهدات می‌توان سرشکنی را با تمام کسرتین‌های موجود انجام داد. برای روشن شدن لزوم انجام این دو سرشکنی مثال شماره ۲ را باز دیگر در نظر می‌گیریم. اگر خطای سیستماتیک عدم انتقال مشاهدات به سیستم تصویر بر طرف نگردد، مسلماً ناسازگاری زیادی بین مختصاتی که برای نقطه کنترل دوم از طریق سرشکنی بدست می‌آید با مقدار معلوم آن ایجاد خواهد کرد. علاوه احتمال دارد که مختصات معلوم نقاط کنترل نیز دارای اشکالاتی باشند. پس اگر مشاهدات و کلیه نقاط کنترل با مختصات معلوم را در یک سرشکنی به صورت یکجا وارد کنیم، از آنجا که معمولاً به نقاط کنترل وزن بالایی داده می‌شود، امکان تفکیک خطاهای مشاهدات از خطای مختصات نقاط کنترل میسر نخواهد بود.



تعیین اشتباهات بعد از سرشکنی

ورود اشتباه به مشاهدات در کلیه مراحل از جمع‌آوری تا پردازش اطلاعات امکان پذیر است. برای انجام سرشکنی درست و یافتن جواب‌های نهایی، لازم است باقیمانده‌های حاصل از سرشکنی مقدماتی از نظر وجود اشتباهات یا خطاهای سیستماتیک مورد بررسی قرار گیرد. منظور از سرشکنی مقدماتی، سرشکنی‌ای است که با حداقل کسرتین صورت گیرد.

بر اساس نظریه خطاهای اتفاقی، تعداد باقیمانده‌های با مقدار کوچک‌می‌باید بیشتر از تعداد باقیمانده‌های بزرگ باشد. به علاوه، می‌باید تعداد باقیمانده‌های منفی و مثبت با هم برابر باشند. بنابراین، اگر در یک سرشکنی اکثر باقیمانده‌های یک نوع مشاهده، مثبت یا منفی باشند، احتمال وجود خطای سیستماتیک در آن مشاهده وجود دارد. در چنین وضعیتی، مثلاً هنگامی که خطاهای سیستماتیک به درستی تصحیح نشده باشند بیش می‌آید. به همین ترتیب داشتن یک باقیمانده نسبتاً بزرگ در بین باقیمانده‌ها می‌تواند دال بر اشتباه بودن آن مشاهده باشد.

اساس سرشکنی کمترین مربعات به گونه‌ای است، که باعث توزیع خطای یک مشاهده بر روی مشاهدات مجاور آن می‌گردد. بنابراین مشخص ساختن یک مشاهده اشتباه در میان مشاهدات دیگر، با بررسی باقیمانده‌ها به تنهایی بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن خواهد بود. استفاده از روش کمترین مربعات برای کشف اشتباه نخستین بار توسط باردا^{۱۳} در سال ۱۹۶۷، مطرح گردید (۵). و از آن تاریخ به بعد مقالات عدیده‌ای در مورد اصول ریاضی کشف اشتباه منتشر گردید. نظریه کشف اشتباه از حوصله این مقاله بیرون است و تنها به ذکر نحوه عملی استفاده از آن بسنده می‌شود.

کشف اشتباه با بررسی عدد آزادی^{۱۴} و باقیمانده‌های استاندارد شده مشاهدات، عملی می‌گردد. نظراً می‌توان گفت که عدد آزادی یک مشاهده عددی بین صفر و یک است. مقدار صفر به معنای عدم وجود اطمینان یا کنترل محاسباتی می‌باشد. چنین وضعیتی مثلاً در مورد مشاهده آنتی به سوی یک ایستگاه مجهول پیش می‌آید. هر قدر عدد آزادی بزرگتر باشد اطمینان ما به مشاهدات بیشتر خواهد شد. در ایجاد شبکه مستحکم توصیه می‌شود که شکل هندسی شبکه به گونه‌ای طرح شود

است به صورت‌های کاملاً غیر قابل پیش‌بینی بروز کند، که ناشی از حداقل بودن کنترل هندسی پیمایش (کم بودن درجه آزادی آن) است. بنابراین، مطالبی که در اینجا گفته می‌شود بیشتر در مورد شبکه‌های متراکم - با درجه آزادی بالا - مصداق دارد.

در سرشکنی مثال مورد بحث حد تشخیص اشتباه - براساس آزمون آساری ۵/۰ - در نظر گرفته شده است. با توجه به ستون باقیمانده‌های استاندارد شده طولها و زاویه‌ها هیچگونه مشاهده اشتباه به چشم نمی‌خورد.

پس از آنکه سرشکنی عاری از هرگونه اشتباه قابل تشخیص گردید، می‌توان کلیه کمترین‌های موجود را وارد سرشکنی ساخت. در این مرحله تمام نقاط کنترل موجود وارد سرشکنی می‌گردند. اکنون اگر اشتباهی ملاحظه شود، می‌تواند معلول یکی از دو علت زیر باشد:

۱- مختصات نقاط کنترل مربوط به محل فیزیکی نقاط بر روی زمین نیستند.
 ۲- مشاهدات هنوز دارای اشتباه کشف نشده‌اند. به عنوان مثال اگر با زوایای که پیمایش را به ایستگاه‌های کنترل متصل می‌کنند، با طولیاب کالیبره نشده اندازه‌گیری شوند (یعنی طول اندازه‌گیری شده بزرگتر یا کوچکتر از واقع باشد) چنین وضعیتی پیش خواهد آمد. اثر این خطا هنگامی که بیش از یک نقطه کنترل در شبکه وارد می‌گردد مشهودتر خواهد بود. اشکالاتی از این دست باعث بروز وضعیت غیرعادی در باقیمانده‌های مختصات نقاط کنترل یا مشاهدات خواهند شد.

در اینگونه موارد نقشه برداری می‌تواند و کار انجام دهد:

۱) بررسی مشاهدات از نظر وجود خطاهای سیستماتیک.
 ۲) کاهش وزن مختصات نقاط کنترل. اگر هیچگونه اثر سیستماتیک در مشاهدات مشاهده نگردد، می‌باید با وزن نقاط کنترل را کاهش داد و با بعضی از آنها را حذف کرد.

بعد از حذف کردن این خطاها، سرشکنی کمترین مربعات کامل خواهد بود. گفتنی است در صورت ضعیف بودن کنترل شبکه (کم بودن درجه آزادی) نقشه بردار می‌باید از تجربه شخصی خود سود جوید. مسئله بسیار مهم در اینجا در اختیار داشتن دقت صحیح نقاط کنترل (یعنی با تریس برآش - کوواریانس نقاط کنترل) است، چرا که بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی همواره وارد ساختن نقاط کنترل اضافه بر حداقل مورد نیاز، به شبکه، می‌تواند مشکل آفرین باشد.

نتیجه‌گیری

مرحله سرشکنی کمترین مربعات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.

- ۱) محاسبه مقادیر تقریبی (اولیه) مختصات.
- ۲) تعیین انحراف معیار مشاهدات.
- ۳) کنترل مشاهدات از نظر وجود اشتباه.
- ۴) انتقال مشاهدات به سیستم تصویر.
- ۵) انجام سرشکنی کمترین مربعات با حداقل کمترین.
- ۶) حذف یا تصحیح مشاهداتی که اشتباه به نظر می‌رسند. این تصحیح ممکن است نیازمند تکرار مشاهده صحرائی باشد.
- ۷) تکرار مراحل ۱ و ۲ تا حذف کلیه مشاهدات یا باقیمانده‌های بزرگ خارج از سطح آزمون.

● سرشکنی را تکرار کنید. مجدداً باقیمانده‌های استاندارد شده را برای کشف اشتباه بررسی کنید و به صورت ذکر شده یا زیاده.

● اگر، چند باقیمانده استاندارد بزرگ مشاهده شده، بزرگترین را حذف کرده سرشکنی را تکرار کنید.

● مراحل فوق را تا قدر تکرار کنید، تا تمام باقیمانده‌ها در آزمون پذیرفته شوند.

● حال اولین مشاهده حذف شده را وارد کنید، سپس سرشکنی را تکرار کرده و باقیمانده‌های استاندارد شده را به دست آورید.

● در صورت کوچک بودن باقیمانده این مشاهده، آنرا در فهرست مشاهدات باقی گذارید.

● این عمل را برای کلیه مشاهدات حذف شده، بی‌دری انجام دهید.

● هر مشاهده‌ای که وارد ساختن آن باعث افزایش مقدار باقیمانده‌های استاندارد شده گردد، اشتباه است. و می‌باید حذف شود یا دوباره مشاهده شود.

● هنگامی که تمام مشاهدات اشتباه حذف شده و کلیه باقیمانده‌های استاندارد زیر حد مجاز قرار گرفتند (آزمون رد نشده‌اند) می‌توان سرشکنی اولیه را کامل فرض کرد.

● برای آنکه استحکام شبکه به خاطر حذف مشاهدات اشتباه آسیب نیندند مشاهدات حذف شده را دوباره مشاهده کرده، و در شبکه وارد کنید. یا حتی در صورت لزوم مشاهدات جدید را نیز به مشاهدات قبلی بیافزایید.

این روش کشف اشتباه به وزن نسبی بین مشاهدات نامعین حساس است. به عنوان مثال اگر وزن زاویه‌ها خیلی بیشتر از طولها در نظر گرفته شود، می‌تواند به

نزدیک شدن طولها به سزرد شدن منجر شود. بنابراین، لزوم انتخاب وزنیهای صحیح برای مشاهدات مورد تأکید فراموشی نگردد.

● هنگامی که مشاهدات عاری از هرگونه اشتباه تشخیص پذیر شدند، برآش وزن واحد (σ_{θ}^2) را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. از نظر آمار می‌باید مقدار

آن نزدیک به مقدار اولیه یعنی σ_{θ}^2 باشد. همانطور که در ابتدای مقاله نیز اشاره شد، غالباً σ_{θ}^2 صورت کسر فرمول (۱) مساوی واحد فرض می‌شود. بنابراین،

بعد از سرشکنی مقدار برآورد شده آن نیز می‌باید نزدیک یک باشد. میزان تفاوت $\frac{\sigma_{\theta}^2}{\sigma_{\theta}^2}$ با یک را می‌توان از طریق آزمون χ^2 مورد بررسی قرار داد. اگر σ_{θ}^2 خیلی

کوچک یا بزرگ باشد، وزن مشاهدات را تصحیح کنید و سرشکنی را تکرار کنید. مقدار خیلی بزرگ σ_{θ}^2 بیانگر بزرگ بودن بیش از حد وزن مشاهدات است، پس

می‌باید وزن مشاهدات را کاهش داد، و برعکس در صورت کوچک بودن مقدار σ_{θ}^2 می‌باید وزنها را افزایش داد.

برای پیمایش نگاره ۳ نیز سرشکنی کمترین مربعات با حداقل کمترین ترتیب داده شد. کمترین‌های مورد استفاده مختصات ایستگاه و آزمون ایستگاه،

به ۲ بودند. جدولهای ۷ و ۸ حاوی مشاهدات سرشکن شده و باقیمانده‌های برآورد شده آنها هستند. همانگونه که ملاحظه می‌شود باقیمانده‌های طولهای بلند توزیع

علاست صحیحی ندارند. با توجه به قوانین احتمالات باقیمانده‌های با علاست مثبت و منفی باید به تعداد برابر وجود داشته باشند. توزیع نامساوی علاست بین

باقیمانده‌ها می‌تواند ناشی از اشکال در تصحیح مشاهدات یا به عبارت دیگر وجود خطای سیستماتیک باشد. بدین خاطر در صورت بروز چنین مسئله‌ای بررسی مشاهدات

جهت یافتن خطاهای سیستماتیک احتمالی، موکداً توصیه می‌گردد.

در این مثال توزیع نامساوی علاست به خاطر خطایی است که عمداً برای بررسی اثر آن به X ایستگاه اعمال کرده‌ام، که اثر آن به صورت خط بر روی

طولها نما هر گردیده است، چرا که کشیدگی پیمایش تقریباً شرفی - غریبی است. باید توجه داشت که توزیع علاست در بین باقیمانده‌های یک پیمایش ساده ممکن



Netherlands Geodetic Committee.

4) Buckner, R. B. 1983. Surveying Measurements and their Analysis. Rancho cordova, California, Landmark Enterprises.

5) El-Hakim, S. F. 1981. "A Practical Study of Gross-Error Detection in Bundle Adjustment." The Canadian Surveyor, vol. 35, no. 4, PP. 373 - 386.

6) آرزوده اردلان علیخواه. تعیین ارتفاع اربنوستریک با استفاده از G.P.S. و سپهر نشریه علمی فتر سازمان جغرافیایی دوره اول شماره اول بهار ۱۳۹۹، ص ۳۸ - ۴۲

7) Draper, N. R., and H. Smith. 1981. Applied Regression Analysis. New York: John Wiley Sons.

8) Krohn, David K. 1988. "Weighting Angles.

9) Mikhail, Edward M. 1976. Observations and Least Squares. Washington, D. C.: University Press of America Inc.

10) Mikhail, Edward M., and Gordon Gracie. 1981. Analysis and Adjustment of Survey Measurements. New York: Van Nostrand Reinhold Company.

11) Shrestha, Ramesh L. 1989. "NAD 83 Geodetic and State Plane Coordinate Computations." Surveying and Mapping, vol. 49, no. 2, PP. 87 - 93.

12) Sten, James E. 1989. State Plane Coordinate System of 1983, NOAA Manual NOS NGS 5. Rockville, Maryland: U. S. Department of Commerce.

13) Stroughton, Herbert W. 1977. Papers from the 1977 ACSM-Fall Technical Meeting.

14) Vincenty, T. 1989. "The Flat Earth Concepts in Local Surveys." Surveying and Mapping, vol. 49, no. 2, PP. 101 - 102.

15) White, L. A. 1987. Calculus of Observations 380/580 Department of Surveying and Mapping, western Australia Institute of Technology.

16) Wolf, paul R. 1989 Elementary Surveying, Eighth edition. New York, Harper & Row Publishers.

17) Wolf, paul R. 1987. Adjustment Computations: Practical Least Squares for Surveyors, Second edition. Rancho Cordova, California: Landmark Enterprises.

18) Weber G. and Zomorrodian H. "Regional Geopotential Model Improvement for The Iranian Geoid Determination." Bull. Geod. 62 (1988) PP. 125 - 141

19) Edward J. Krakiwisky. "Conformal projections in Geodesy." Department of Surveying Eng. UNB. LN 37.

20) Edward J. Krakiwisky. "Papers for the CISM Adjustment and Analysis Seminars. The Canadian Institute of Surveying and Mapping.

۸) افزودن کلبه کسترنی های موجود به شبکه و تکرار شکنی کمترین مربعات.
۹) بررسی روشی مرحله (۸) از نظر وجود اشتباه با خطای سیستماتیک در مشاهدات با نقاط کنترل. مشخص ساختن خطای سیستماتیک احتمالی مشاهدات و حذف آن، و با در صورت عدم رؤیت خطای سیستماتیک بین مشاهدات، کاهش وزن نقاط کنترل و یا حذف نقاط کنترل دارای اشکال.

مراحل ذکر شده ممکن است ظاهراً طولانی و وقت گیر جلوه کنند، اما نباید فراموش کرد که ما در عصری زندگی می کنیم که میکرو کامپیوترها به آسانی در اختیار همگان قرار داشته و به علاوه نرم افزارهای مناسبی وجود دارند، که کلیه مراحل ذکر شده را به صورت خود کار و در ظرف چند ثانیه انجام می دهند. برای نمونه می توان از نرم افزاری که به وسیله نویسنده ایجاد گردیده است نام برد. در صورت استفاده از این نرم افزار - که به راحتی از طریق سازمان جغرافیایی در اختیار مستأجیان فرامی گیرد - تنها وظیفه نقشه بردار، محاسبه مختصات تقریبی و انجام پارهای تصحیحات است.

- 1) Constrain
- 2) Inner Consistency
- 3) Centring Error
- 4) Mikhail
- 5) Gracie
- 6) Buckner
- 7) Reference Ellipsoid
- 8) Othometric Height
- 9) Baarda
- 10) Redundancy Number
- 11) Tau pdf
- 12) Student's t pdf
- 13) Chi Squared pdf

- 1) Amer, F. 1979. "Theoretical Reliability Studies for Some Elementary Photogrammetric Procedures." Aerial Triangulation Symposium, Department of Surveying, Queensland, Australia.
- 2) Baarda, W. 1967. Statistical concepts in Geodesy, new series, vol. 2, no. 4. Delft: Netherlands Geodetic Committee.
- 3) Baarda, W. 1968. A Testing Procedure for use in Geodetic Networks, new series, vol. 2, no. 5. Delft: