



# کاربرد GIS و سنجش از دور در طراحی بزرگراهها

ترجمه و تدوین : دکتر بهرام آزادبخت

عضو هیأت علمی گروه کارتوگرافی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری

## چکیده

در این مقاله عامل مؤثر در روند توسعه زیربنایی راهها و طرح و نقشه راه با اطلاعاتی که در حقیقت به عوارض زمین مربوط می شود و آن هم از تماس بشر با طبیعت متأثر است، همچنین، به علل پدایش عوارض و بر جستگی های زمین (ژئومورفولوژیکی) که کاربرد مهمی نیز دارد توجه شده است. بنابراین شکل اولیه و فیزیکی زمین به طرح نقشه های محیطی کمک می کند تا با روش هایی نظیر کاربرد داده های سنجش از دور و تکنیک GIS زمینه کا هاش خطرات مؤثر طبیعی را در بزرگراهها فراهم آورد و هزینه راهها در این طرحها را بکاهد. این وضعیت در غرب بنگال هند و استان «پولی کورو» تحت بررسی قرار گرفت. نمونه بارز و مهم دیگری که در این خصوص (ژئومورفولوژی کاربردی) مورد مطالعه قرار گرفت ایتالیا بود که با طرح های فوق و کارهای ساختاری و زیربنایی در مسیر بزرگراهها به اجرا گذاشته شد.

## واژگان کلیدی

اطلاعات مربوط به زمین - شناخت اشکال زمین - طراحی زیرساخت ها

## ۱- مقدمه

این طرح ها امروزه در هند استفاده اعمده ای در سیستم حمل و نقل راه آهن و راههای جاده ای داشته و دولت هند تسهیلاتی را در زمینه بهبود راهها و بزرگراهها در نظر گرفته که با نام برنامه طلائی ارائه می شود. جاده ها و بزرگراه های متعدد جدیدی طراحی و ساخته می شوند. علاوه بر اینها آزادراه هایی با ۴ و ۶ باند که به شاهراهها معروفند از این جمله اند.

طراحی این جاده ها از نظر تکنیک به فاکتور های (عوامل) گوناگون مربوط می شود که مقررات اجتماعی و اقتصادی و تجزیه و تحلیل دموگرافی، لنديوز / طراحی پوشش زمین، توپوگرافی از جمله آن هاست. در این مقاله تجزیه و تحلیل عوارض زمین شرط لازم برای بهبود پیشرفت طرح های ساختاری (مهندسی) عوارض سطح زمین در نظر گرفته می شود که با ملاحظه این عوامل بر مشکلات بالقوه موجود فائق می آیند. طرح های ساختاری بزرگراهها با عوارض طبیعی نظیر عارضه آبرفتی و عوارض دیگری مثل تپه هایی که از تنه شین شدن آبرفتها تشکیل می شود مواجه است که باید در برابر آنها مقاومت کند.

## ۲- تجارت زیرساخت

در طراحی بزرگراهها و شاهراهها موقعیت قرار گرفتن مسیر بزرگراه مهمترین معیار در این مرحله از وضعیت زمین در مسیر راه بود که این مواد اطلاعات اساسی در مورد وضع زمین منطقه را نشان می دهد.

### ۳-۲- حفظ و نگهداری بزرگراه سوپر استرادا در برابر ریزش کوه در جنوب ایتالیا

در استان آرمتو پلی کورو در بین سنگهای متورق و خاکهای آهکی و رسی از کارهای مهمی است که صورت می‌پذیرد. با توجه به جزئیات نقشه و نیز عکس‌های مربوط در این منطقه نشان می‌دهد که این سدها را به وسیله دیوارها و مجراهایی که ایجاد شده سد را از صدمات ریزش کوه که به طور مکرر به وقوع می‌پیوندد محافظت می‌کند.

### ۴- نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل‌های مقایسه‌ای در این مقاله و مطالعه درخصوص اطلاعات هرچند جزئی در مورد خشکی‌ها و زهکشی‌ها با متدهای متفاوت جهت حفظ طرحهای زیربنایی مورد تأکید قرار می‌گیرد. به کارگیری اطلاعات جزئی و پیشرفت‌های GIS شرط لازم و اساسی جهت نقشه‌های هوایی برای استفاده از راههای ارتباطی در تمام فضول بوده که پول گزاری نیز در طرحها و کارهای زیربنایی جاده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. تمام‌سازی مناسب انواع اطلاعات موضوعی - سیالاب و طغیان با داده‌های فضایی در محیط GIS نیازهای انسانی خواستار شده است. اقدام برای توسعه و فرایندهای اطلاعات پایه‌ای (دیتابیس) با نظم متفاوت طبیعی جهت یابی مصرف‌کننده را خاتمه می‌دهد.

### ۵- منابع

1- Chakrabarti,p,

نقشه‌های هوایی و مدیریت درخششی هاوآب در روودخانه Kunur در نواحی Barndhaman در غرب بنگال هند (گزارش مستشنушده درباره مبداء پیدایش حفره‌های زمینی در غرب بنگال هند)

2- Chakrabarti, p, 2000-Rsandgis

مطالعات تجاری صفحات ۳۷-۲۹ و ۱۹۷

3- Numan, NMS, AL-Bararr, SKS, 1995.

بزرگراه منتخب در شمال عراق که جهت ارزیابی عوارض زمینی با عکس برداری هوایی مورداً استفاده قرار گرفته است.

4- Akinyedi, y.o, 1990

تصویرکلی صخره‌های پوسته زمین در مسیر بزرگراه - جلد سوم صفحات ۲۶۹-۲۶۲

5- Niemann, O, Barendregt, R, Genderen, vany, 1989.

گزارش گروه کارگران معدن

6- Itegourn. 1989 (3/4) pp 194/199

سمپوزیوم جهت بقاء جوزمین و کاهش حوادث و بلایا

7- Meijrink A.M.J 1988

تفییر مسیر رود به وسیله عوارض طبیعی زمین صفحات ۲۳-۲۴

8- Verstappen, H, TH, 1987-Geomorphology

علل و منشاء پیدایش بر جستگی‌های زمین (عوارض) و پیشرفت آن در جهان صفحات ۶۲-۴۵


9- Verstappen, H, TH, 1995.

ژئومورفولوژی کاربردی ITC صفحه ۴۸

دوره شانزدهم، شماره شصت و دوم / ۲۷

### نمودار فعالیت‌های انجام شده

نمودار فعالیت‌های انجام شده



### ۳- مطالعه موردی

#### ۱- ۳- خسارت طوفان در پاناگراه - مورگان در سپتامبر در جاده ADB 2000 ویرانی طوفان در غرب بنگال هند

جاده ADB یک راه ارتباطی مهم بین NH34, NH2 بوده که فاصله‌ای حدود ۱۵۰ کیلومتر را پوشش می‌دهد و از بین دو روودخانه بزرگ در جنوب بنگال به نام Mayurakshi, Ajay دو روودخانه به وسیله تعدادی از کanalهای آب قابل تشخیص می‌باشد.

لازم به یادآوری است که طغیان رود در روودخانه Ajay یک پدیده طبیعی عادی به حساب می‌آید. بنابراین روودخانه دارای تعدادی کanal آب بوده که در زمان طغیان رود (سیل) آب از این کanal‌ها عبور می‌کند و این روزها جهت استفاده محصولات از آن بهره می‌گیرند. بزرگراه Barddhaman از بالای این کanal‌های می‌گذرد و آب زیر آن جاری است. در اطراف نواحی Barddhaman واقع در منطقه Satkahania - Basudha هند واقع شده است. در این مکان لوله‌های (Chakrabati.choudhury) استوانه‌ای وجود دارد که آب از آن عبور کرده و براساس اطلاعات جسته و گریخته و پراکنده (Cfakinyedi 1990) بادهای موسمی از این کanal‌ها که جاری اند به وجود می‌آید.

در فصل‌های متعدد سال این بادهای موسمی از این کanal‌های پریچ و خم پدید می‌آید. روودخانه معروف BIDYA شاخه‌ای از Satkahania است که در حال حاضر توسط خاکریزی (دیوار خاک) به صورت بنست می‌باشد. در سپتامبر ۲۰۰۰ طغیان روودخانه با ایجاد شکافی در دیوار خاک فوق الذکر، کanalهای آب به سختی آسیب دیده بود که دوباره بازسازی شد. (عکس 1b) همچنان راه عبوری آب ساخته شده کافی بود. زمان طغیان با جریان اینجا طبیعی بوده و تجزیه و تحلیل به طور عادی با داده‌های سنجش از دور مهم است. بعضی جاها به صورت نهر سرپوشیده است. پل‌های کوچک ممکن است برای اجتناب از چنین وضعی باشد.

