



## مقدمه

زلزله، بخشی از رفتار طبیعی زمین است که هر سال بیش از ۱۵۰ هزار بار اتفاق می‌افتد اما تنها تعداد اندکی از آنها با خطرات و تلفات جانی و خسارت‌های مالی همراه است. بشر از دیرباز با این پدیده دست به گریبان بوده و از آن وحشت داشته است. چه بسیار سکونتگاه‌های انسانی که بر اثر زمین‌لرزه از بین رفته و ساکنان آنها به ناگاه زیرخوارها آوار دفن و هلاک گردیده‌اند. برخلاف دیگر مخاطرات طبیعی، زلزله‌ها در قلمروی وسیع اتفاق افتاده و در پهنه‌های گسترده‌ای خسارت و خرابی به همراه می‌آورند. ناگهانی بودن وقوع زلزله و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن و عدم توانایی بشر بر مهار این پدیده حتی در زمان مان نیز عامل رعب و وحشت انسانهاست.

انسان امروز تنها با احداث ساختمانهای مقاوم توانسته خود را از خطرات زلزله تا حدودی ایمن نگه دارد. گرچه در هر نقطه از زمین امکان وقوع زلزله وجود دارد، اما تحقیقات حکایت از آن دارند که در مجاورت گسله‌های فعال، این احتمال زیادتر و بنابراین شدت و خرابی‌های زلزله نیز زیادتر است. زیرا تمرکز انرژی در درون زمین باعث می‌شود که گسله‌ها جابجا شده و وضعیت جدید به خود بگیرند که نتیجه آن وقوع زلزله است.

ری از جمله شهرهای تاریخی و باستانی ایران است که به دلیل مجاورت با گسله‌های فعال قابلیت زیادی از نظر وقوع زلزله داشته و به این جهت در طول تاریخ بارها دستخوش زلزله‌های ویرانگر قرار گرفته و از این رهگذر خسارت‌های فراوان و تلفات بسیار به خود دیده است. مقاله حاضر ابتدا نگاهی دارد به تاریخچه زمین‌لرزه‌های ری و پس از آن قابلیت‌های وقوع زلزله را با توجه به موقعیت گسله‌ها مورد بررسی قرار خواهدداد.

## زلزله‌های تاریخی ری

سندهای تاریخی نشان می‌دهد که در طول تاریخ ری بارها بخاطر زمین‌لرزه با خاک یکسان شده است. در فاصله میان سال ۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۴۰۰ میلادی علاوه بر شهر ری، مناطق پیرامون تهران مانند گرمسار، ایوانکی، غار، طالقان، قزوین، بوین زهرا و دماوند نیز از زیانها و تلفات حاصله دور نمانده‌اند.

در کتابهای تاریخی، قدیمی‌ترین زلزله در ۳۰۰ سال پیش از میلاد ذکر شده که به سبب آن ۳۰۰ آبادی در گستره میان ری و ایوانکی ویران گردیده و شهری نیز بکلی ویران شد. این زمین‌لرزه را باید از ویرانگرترین زلزله‌های تاریخ دانست که مورخان یونانی آن را تشریح نموده‌اند.

در بهار سال ۷۴۳ میلادی زلزله‌ای ویرانگر در گستره خاوری شهری روی داده که آمار چندانی از آن در دسترس نیست. شدت این زلزله را ۸۰ مركالی و بزرگی آن را ۷/۲ ریشتر دانسته‌اند.

در کتاب *تبصره العلوم آمده* که در سال ۲۳۶ هجری قمری (۸۵۱ م) زمین‌لرزه شدیدی در ری روی داده و در اثر آن ۴۵ هزار نفر کشته شده‌اند.

در فاصله ۱۲ مه ۸۵۵ تا ۱۱ مه ۸۵۶ (۲۴۲-۲۴۴ ه.ق) زمین‌لرزه شدیدی خانه‌های ری را تخریب کرد و جمعیت زیادی را زیرآوارها مدفون ساخت که بنا به نوشه این اثیرشماری از آنها از احصاء بیرون آمده و پس لرزه‌ها تا ۴۰ روز ادامه داشت و ویرانی بیارمی‌آورد. قوام رازی در شعری شمار کشته شدگان را رقم اغراق‌آمیز ۳۵۰ هزار نوشه است. شدت این زمین‌لرزه را ۷/۱ مركالی و بزرگی آن را ۸ ریشتر تخمین زده‌اند. این زمین‌لرزه بشدت در قم و کاشان هم احساس شده است.

عبدالرحمن سیوطی نویسنده ایرانی اصل مصری در کتاب «اصلصه عن وصف الزلزله» می‌گوید که در ذی الحجه سال ۲۴۹ قمری (۸۶۴ م) زمین‌لرزه شدیدی در ری روی داد و مردم زیادی را کشت و بقیه مردم از شهر خارج گردیده یا به صحراء رفته‌اند. بزرگی این زمین‌لرزه حدود ۵۸۳ ریشتر و شدت آن ۷ مركالی تخمین زده شده است. مصطفی بن حاجی خلیفه رویداد زمین‌لرزه‌ای ویرانگر را در سال ۲۸۵ هجری (۸۹۸ م) در گستره ری و طبرستان گزارش می‌کند. در سال ۳۳۷ شمسی (۹۵۰ م) زمین‌لرزه فاجعه باری همه روستاهای منطقه ری و

## هزارکه بز

## تاریخچه و

## قابلیت‌های

## وقوع زلزله

## در ری

دکتر حبیب الله فصیحی

در ۷ فروردین ۱۲۱۱ شمسی (۱۸۳۲ م) زمین لرزه‌ای به مرکزیت شمیرانات و دماوند اتفاق افتاده که گفته می‌شود در تهران و ری حتی یک خانه از آسیب آن در امان نمانده است. در شب پانزدهم جمادی الثانی ۱۲۰۰ قمری (۱۸۷۶ م) تهران به سبب زمین لرزه‌ای لرزید و در ری شماری از خانه‌ها خراب و چندنفر کشته شدند.

آخرین زمین لرزه مصیبت بار ری و تهران در سال ۱۲۰۹ شمسی رخ داده و البته پس از آن نیز زمین لرزه‌های خفیف و معمولاً بدون خسارتمی احساس گردیده که مرکز هر یک اغلب چند ده کیلومتر از فاصله داشته است. برای مثال زمین لرزه ۸ خرداد سال ۱۳۸۳ به مرکزیت بلده در فاصله ۷۵ کیلومتری از تهران با بزرگی  $\frac{6}{7}$  ریشتر موجب وحشت مردم گردید. با اینکه داده‌های لرزه‌ای قرن بیستم تهران و پیرامون بهتر جمع آوری شده ولی در حال حاضر برای سال اول این سده داده‌های در دست نیست و برخلاف زمین لرزه‌های تاریخی، شهر تهران و ری از پایان قرن ۱۹ تاکنون زمین لرزه بزرگی به خود نمیدهد است. اما به هر حال زمین لرزه‌هایی وجود داشته که موجب وحشت مردم بوده است از جمله در سال ۱۹۶۲ زمین لرزه فاجعه باری در ری و جنوب قزوین و بویین زهرا رخ داد که در اثر آن ۹۱ روستا به کلی ویران شد و  $12200$  نفر کشته و  $28000$  نفر زخمی شدند. با توجه به بررسیهای انجام گرفته و با استفاده از داده‌های لرزه‌ای دستگاهی مشاهده می‌شود که طی یک دوره ۸۳ ساله (۱۹۰۰-۱۹۸۳) در حدود ۶۳ زلزله با بزرگی بیش از  $4$  ریشتر در شعاع ۱۵۰ کیلومتری از مرکز تهران به ثبت رسیده که  $12$  زلزله بزرگ‌تر از  $5$  ریشتر بوده‌اند.

### گسلهای ری

شهرری در میان گسلهای زیادی که از توان لرزه‌ای بالا برخوردارند قرار گرفته است. تنها در حوزه‌ای به شعاع  $100$  کیلومتر از مرکز تهران  $15$  گسل عمده وجود دارد که توان لرزه‌ای قابل انتظار دارند. مهمترین گسلهای محدوده ری عبارتند از:

### گسل شمال ری

بصورت دیواره فرسوده شده‌ای در نزدیکی عظیم آباد واقع در کناره جنوی بزرگراه بهشت زهرا دیده می‌شود. این دیواره به بلندی  $2$  متر با راستای شرقی - غربی و درازای  $16/5$  کیلومتر در شمال و شرقی شهرری دیده می‌شود.

رسوبات شمال این دیواره شامل رس و سیلت‌های آبرفتی است. این دیواره گسلی به سمت غرب تا صالح آباد ادامه دارد. به طرف شرق و غرب (مخروط افکنه کرج) ادامه این گسل در زیر رسوبات جوان رودخانه‌ای و دشتی ناپدیده می‌گردد. به سمت شرق چهاردانگه، دو خطواره یکی در نصیرآباد نوروزی و دیگری در جنوب حسن آباد دیده می‌شود که ممکن است ادامه غربی گسل شمال ری محسوب گرددند.

گسل شمال ری از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت میانی با یکدیگر

طالقان را ویران کرد و بیشتر شهرری ویران شد. در طالقان تنها  $30$  نفر زنده ماندند و در منطقه ری  $150$  روستا ویران شد.

در سال ۳۴۶ قمری (۹۵۸ م) زمین لرزه‌ای ویرانگر و بزرگ از سرچشم‌های جاجروم تا رود طالقان و تا قسمت بزرگی از شهر ری و شمیران و لشکرک را ویران نمود و هزاران نفر را هلاک کرد.

در ذی القعده ۵۷۴ قمری (۱۱۷۷ م) زمین لرزه ویرانگری به بزرگی  $7/2$  ریشتر و شدت  $8$  مرکالی در گستره میان شهرری، کرج و قزوین رخ داد.


این زلزله که مرکز آن بویین زهرا بوده به ری نیز آسیب رسانده است. در سال ۷۶۳ شمسی (۱۳۸۴ م) نیز زمین لرزه دیگری در ری روی داده است.

در ۲۷ مارس ۱۸۳۰ زمین لرزه بزرگی شمیرانات و دماوند را بطور کامل ویران کرد و تنها در دماوند  $50$  کشته بر جای گذاشت.

در اثر این زمین لرزه در تهران بسیاری از خانه‌ها فرو ریختند و  $300$  کشته شدند.

ارگ، تالار بارعام، شماری از عمارت‌های اعیاری و ساختمان سفارت بریتانیا از جمله ساختمانهای معروف خسارت دیده ذکر شده است. در کتاب منم تیمور جهانگشا آمده است که: در سال ۷۸۴ قمری (۱۳۸۳-۴ م) دو سال قبل از اینکه او به ری برسد، زلزله مهیبی شهر را کاملاً ویران کرده بود و تنها عده‌ای باقی مانده بودند که در خرابه‌های اطراف مسکن گزیده بودند.

روستائیان پیرامون شهر می‌گفتند که صدھا جنازه در زیر خرابه‌های ری مدفون است که هیچکس نمی‌تواند آنها را بیرون بیاورد.



نقشه گسلهای اطراف شهرری

## نتیجه گیری

شواهد تاریخی و موقعیت و وضعیت گسلهای محدوده ری همه حکایت از این دارند که پتانسیل خطر زمین لرزه در این منطقه بسیار بالاست. به ویژه آن که مجموعه گسلهای ری حالت فعال و جنبه دارند.

گسلهای جنبه در هر نوبت از جنبش خود می‌توانند از چند سانتیمتر تا چند متر حرکت نمایند.

میزان و جهت این جابجایی به نوع گسل و درازای آن که نمایشگر بیشترین توان لرزه‌ای است بستگی دارد. علاوه بر این میزان انرژی آزاد شده عامل مؤثر دیگر در میزان جابجایی زمین در دو طرف گسل می‌باشد. نکته اساسی در برنامه ریزی شهری و کاهش خطرات زلزله، علاوه بر میزان جابجایی شناخت نوع گسل و یا جهت حرکت نسبی و وسعت پهنه گسلش می‌باشد که برای ارزیابی خطرات ناشی از زلزله حائز اهمیت است. بنابراین باید در امتداد گسل مقداری حریم درنظر گرفت که آن را براساس گسلهای جنبه دست کم ۱ کیلومتر و برای ساختمانهای بسیار مهم حتی تا ۸ کیلومتر پیشنهاد می‌کنند.

در مورد گسلهای شهری با توجه به فاکتورهای گوناگونی مثل سطح بالای آبهای زیرزمینی، درازای گسلها، مسائل ساخت و ساز شهری، نوع بافت آبرفتها... در مجموع پهنانی گسلش از دو روی گسلهای شمال و جنوب ری به ترتیب از فرادیواره ۳۰۰ متر و از فرو دیواره ۲۰۰ متر درنظر گرفته شده است. متأسفانه در ساخت و سازهای شهری نه تنها برای گسل‌ها حریم رعایت نشده بلکه در موارد بسیاری بر روی خط گسل نیز به ساخت و ساز مبادرت گردیده است.

محدوده کوی ۱۳ آبان بخصوص به علت اینکه درین دو تکه از گسل شمال ری واقع شده، با وجود فاصله بیش از ۳۰۰ و ۲۰۰ متر از تکه گسلهای مزبور، منطقه‌ای با خطر بسیار شدید معرفی می‌گردد.

## منابع

- امربرسینز نوجپ ملویل، تاریخ زمین لرزه‌های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، انتشارات آگاه، چاپ اول. ۱۳۷۰.
- بربریان و همکاران، پژوهش و پرسی زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش تهران و پیرامون، سازمان زمین‌شناسی کشور، گزارش شماره ۱۳۶۴-۵۶.
- رضانیان، مهندس: بررسی عملکرد گسلهای موجود در گستره تهران بر روی آبهای زیرزمینی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۷.
- زارعی، علیرضا، زلزله در ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۷۷.
- غفوری آشتیانی، محمد و علیرضا ویسه، طرح پیمایش زلزله و این ساخت و ساز در کشور، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله. ۱۳۷۵.

پوشش مشترک دارند. از قسمت غربی خلازیر بر پایه جابجایی آبراهه بر روی عکس هواپی، یک جابجایی چپ بر نیز در راستای گسل مزبور دیده می‌شود.

آرایش هندسی گسل شمال ری پیشنهاد می‌کند که سازوکار این گسل، راندگی با شیب ملایم به سمت شمال می‌باشد.

در امتداد آن، سیلت‌های رسی که بریزک شمالی بر روی آبرفت‌های کنونی جنوبی رانده شده و به سبب کارکرد این گسل، دشت پایین افتاده شهر ری تشکیل شده است.

در شمال و شمال غربی شهر ری یک ناهنجاری در رویه آبهای زیرزمینی تشکیل شده که می‌تواند ناشی از جابجایی سفره آب زیرزمینی بر اثر گسل شمال ری باشد.

## گسل جنوب ری

در فاصله ۳-۵ کیلومتری از گسلهای شمال ری به شکل دیواره کوتاه و فرسوده شده‌ای در جنوب قلعه نو (تپه باستانی غار در جنوب غربی شهر ری) که به سمت غرب ادامه دارد دیده می‌شود. دیواره گسل جنوب ری در راستای خطی بسوی سعیدآباد کشیده شده است. درازای کل این گسل حدود ۱۸/۵ کیلومتر است.

شیب گسل در روی زمین مشهود نیست ولی آرایش هندسی آن در روی زمین و پیچ و خمها گسل بر روی عکس‌های هواپی، نمایشگر سازوکار راندگی با شیب به سمت شمال می‌باشد.

## شواهدی بروجود گسلهای ها

۱ - وجود اختلاف ارتفاع بین قسمت شمالی و جنوبی گسل در محل گسل شمال ری، بطوری که وقتی از اتوبان بهشت زهرا به خیابان شهیدرجایی نزدیک می‌شویم در نزدیکی خیابان شهیدرجایی با گردش به جنوب (کوی ۱۳ آبان) بایک شیب تند و ناگهانی مواجه می‌گردیم. در خیابان فدائیان اسلام از شمال به جنوب نرسیده به بیمارستان فیروزآبادی نیز یک شیب ناگهانی دیده می‌شود که به نحوی با خطواره موجود در عکس هواپی منطقه تطبیق می‌کند و در واقع همان شیب کوی شماره ۱۳ آبان بوده و به احتمال قوی پر تگاه گسل شمال ری می‌باشد.

۲ - اختلاف در چینه‌شناسی بطوری که با حرکت از شمال به جنوب (تهران به ری) در حوالی یا خچی آباد، دشت تهران از رسوبات رسی با دانه بستنی ماسه‌ای پوشیده شده ولی در فرونگشت رسی، رسوبات غالب در آبرفت موجود از نوع رس است و حکایت از یک فرایند تکتونیکی دارد.

۳ - با بررسی آب نماها و نیمrix‌های آب نگاری، یک کاهش ناگهانی سرعت در جریان آبهای زیرزمینی در محل احتمالی گسلهای شمالی و جنوبی ری مشاهده می‌شود.

۴ - وجود چشممه علی در امتداد خطواره شمالی ری (گسل شمال ری) می‌تواند نشان دهنده افزایش نفوذ پذیری آب در اثر عملکرد این گسله باشد.

